

Montage du joint radial d’arbre sur le vilebrequin

340.290


Compatible avec AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW

Dans certains cas, des fuites peuvent apparaître au niveau du boîtier en plastique du joint radial d’arbre sur les véhicules Euro 6 du groupe VW équipés de moteurs TDI EA288 de 1,6 ou 2,0 litres à partir de l’année modèle 2012.


Elring fournit le joint radial d’arbre avec boîtier. Le montage s’effectue côté frontal.
Afin d’éviter toute fuite ou détérioration, les étapes suivantes doivent être respectées.




1.




2.




3.






340.290


4.



5.



6.






471.501 | 006.553


7.



8.



9.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799
service@elring.com | www.elring.com

TSI 02/2026

Das Original