JOINT NEUF ROVER 25/75

Pièce neuve

FKJAKJ

3599771603345



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**côté roue**
Denture extérieure, côté roue	**28**
Denture intérieure, côté roue	**24**
Ø épaulement CR [mm]	**58**
Position du clip de maintien	**Milieu**

PHOTOS







Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

ROVER		
75 (RJ) - 2.5 V6	177 ch	10.2001 > 05.2005
75 (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 > 05.2005
75 (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 04.2005
75 Tourer (RJ) - 2.5 V6	177 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 05.2005