POMP DIR BMW X5 E70 3.0D

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771164464



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
pour fabricants de directions	**LuK**
Embase	**EMB60**
Position de la pipe d'entrée [h]	**5 heure**
Fixation de la poulie	**Sur embase**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0 3.0d	211 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - xDrive 30 d	211 ch	10.2008 > 07.2013
X5 (07-13) (E70) - 3.0 d	235 ch	12.2006 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - xDrive 30 d	235 ch	10.2008 > 03.2010
	245 ch	04.2010 > 07.2013
X5 (07-13) (E70) - 3.0 sd	286 ch	10.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - xDrive 35 d	286 ch	10.2008 > 07.2013
X5 (07-13) (E70) - xDrive 40 d	306 ch	09.2010 > 06.2013
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30 d	211 ch	04.2010 > 07.2014
	245 ch	04.2010 > 07.2014