SPH NEUVE REGULATEUR XANT

Pièce neuve

FSNASN

3599771162972

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**Essieu arrière**
Pression [bar]	**55 bar**
Position de la sphère	**5 - Régulateur arrière**

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V	190 ch	01.1997 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 02.1999