**POMP DIR BMW X6 (E71/2)**

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771346082



## DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de fonctionnement | **hydraulique** |
| pour fabricants de directions | **LuK** |
| Sens de rotation | **Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre** |

## PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

| BMW | | |
|---|---|---|
| X5 (07-13) (E70) - xDrive 50 i | 408 ch | 04.2010 > 07.2013 |
| X5 (2013-) (F15, F85) - xDrive 50 i | 449 ch | 08.2013 > 07.2018 |
| X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 50 i | 408 ch | 07.2008 > 07.2014 |
| X6 (08-14) (E71, E72) - ActiveHybrid | 485 ch | 01.2009 > 10.2011 |
| X6 (2015-) (F16, F86) - xDrive 50 i | 449 ch | 08.2014 > 07.2019 |