POMP DIR FR-V 1.8 07-

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771079317



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulies	**sans poulie**
pour fabricants de directions	**TOYODA**
Position de la pipe d'entrée [h]	**10 heure**
Fixation de la poulie	**Vissée**
Nombre de point de fixation arrière	**2**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

HONDA		
FR-V - 1.8	140 ch	01.2007 >