POMP DIR VOYAGER II 2.5I

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771403952



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Info complémentaire	**avec réservoir**
pour fabricants de directions	**SAGINAW**
Fixation de la poulie	**Pressée**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CHRYSLER		
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	01.1991 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0	141 ch	10.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995