POMP DIR LANCER 2.0DI-D

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771945100



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**104 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**6**
Longueur globale [mm]	**111 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm Bride**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**11 heure**
Fixation de la poulie	**Pressée**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MITSUBISHI		
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 2.0 DI-D	140 ch	01.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 2.0 DI-D	140 ch	06.2008 >