ETRIER PSA 104/C15/VI AVG

Echange Standard

Code Carcasse : 30

FETAET

3599771749364



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**devant l'essieu**
Côté d'assemblage	**Essieu avant gauche**
Type d'étrier de frein	**Étrier de frein (2-pistons)**
Montage d'origine	**CITROEN**
pour epaisseur de disque de frein [mm]	**9 mm**
Numéro d'article en paire	**ET3954**
Diamètre du piston [mm]	**45 mm**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	10.1984 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.1	54 ch	10.1984 > 07.1987
	48 ch	10.1984 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.1 i	60 ch	07.1988 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.1	54 ch	11.1988 > 07.1996
C15 (VD-_) - 1.3	64 ch	07.1987 > 05.1988
C15 (VD-_) - 1.4 E	55 ch	07.1987 > 12.1996
	60 ch	05.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4	67 ch	07.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 i	75 ch	05.1991 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.9 D	60 ch	12.2000 > 12.2005
C15 Break - 1.1	60 ch	08.1988 > 07.1996
C15 Break - 1.4	60 ch	05.1987 > 10.1992
VISA - 0.6	33 ch	07.1982 > 03.1991
	34 ch	09.1978 > 06.1988
VISA - 1.0	45 ch	09.1984 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	50 ch	07.1982 > 03.1991
	57 ch	09.1978 > 03.1991
VISA - II Super X	64 ch	07.1980 > 06.1982
VISA - 14	60 ch	07.1984 > 03.1991
VISA - 14 GT	75 ch	03.1982 > 03.1987
	79 ch	03.1982 > 03.1991
VISA Cabriolet - 11 RE	50 ch	03.1983 > 10.1988
ZX (N2) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 06.1997
	152 ch	07.1992 > 10.1994
LNA - 0.6	33 ch	11.1976 > 07.1979
	34 ch	07.1982 > 04.1985
	35 ch	11.1978 > 07.1986
LNA - 1.0	45 ch	07.1984 > 10.1986
LNA - 1.1	49 ch	08.1982 > 12.1983
	50 ch	07.1982 > 04.1985

PEUGEOT		
104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 10.1983
104 - 1.1	50 ch	08.1980 > 06.1988
	57 ch	**08.1979 > 08.1982**
	66 ch	09.1978 > 09.1979
104 - 1.2	57 ch	08.1979 > 06.1983
104 - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1983
104 Coupe - 1.1	50 ch	08.1979 > 06.1988
	57 ch	08.1979 > 06.1983