JOINT NEUF MITSUBISHI SPA

Pièce neuve

FKJAKJ

3599771602270

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**côté roue**
Denture extérieure, côté roue	**25**
Denture intérieure, côté roue	**23**
Nombre de dents, anneau ABS	**43**
Ø épaulement CR [mm]	**54**
Position du clip de maintien	**Milieu**

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MITSUBISHI		
CARISMA (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006

VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004