ETRIER TALBOT SIMCA 1 AVD

Echange Standard

Code Carcasse : 39

FETAET

3599771605684



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**devant l'essieu**
Côté d'assemblage	**Essieu avant droit**
Type d'étrier de frein	**Étrier de frein (2-pistons)**
Montage d'origine	**ATE**
pour epaisseur de disque de frein [mm]	**11 mm**
Numéro d'article en paire	**ET3628**
Diamètre du piston [mm]	**48 mm**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TALBOT		
HORIZON - 1.1	54 ch	01.1979 > 09.1984
	58 ch	**01.1979 > 01.1981**
HORIZON - 1.3	54 ch	09.1981 > 06.1986
	58 ch	09.1978 > 09.1984
	64 ch	02.1978 > 01.1980
	68 ch	02.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.4	69 ch	07.1979 > 06.1986
	83 ch	07.1979 > 06.1986
MATRA BAGHEERA (X) - 1.3	84 ch	01.1974 > 03.1978
MATRA BAGHEERA (X) - 1.4	84 ch	11.1979 > 09.1980
	90 ch	12.1975 > 11.1979
	90 ch	11.1979 > 09.1980
RANCHO - 1.4	80 ch	08.1976 > 07.1983
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LS	48 ch	10.1970 > 05.1972
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LE	47 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LE,LX,GLS,ES	50 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS,GLS	54 ch	11.1973 > 09.1977
	56 ch	10.1968 > 05.1972
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LE,LX,GLS,ES	58 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS,GLS	60 ch	10.1968 > 05.1976
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.2 Spezial	75 ch	10.1971 > 09.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.3 Spezial TI	82 ch	10.1972 > 09.1977
SIMCA 1100 Break - 1.1	50 ch	10.1976 > 01.1980
	56 ch	10.1968 > 05.1972
	60 ch	10.1970 > 05.1972
	60 ch	10.1976 > 09.1979
SIMCA 1100 Break - 1.3 Spezial	75 ch	07.1974 > 11.1976

TESLA		
MODEL 3 (5YJ3) - EV AWD	208 ch	03.2022 >
MODEL 3 (5YJ3) - EV	238 ch	04.2019 >
	261 ch	01.2017 >
	283 ch	03.2020 >
	306 ch	02.2019 >
MODEL 3 (5YJ3) - EV AWD	351 ch	06.2018 >
	441 ch	03.2019 >