POCH.JOINTS TURBO

Pièce neuve

FAVAAV

3599771888766



DONNEES TECHNIQUES

Nombre de positions	**20**

PHOTOS



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
VELLFIRE - 1.4 16V HDi	90 ch	02.2002 > 06.2008

SUZUKI		
LIANA Break (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	04.2004 > 12.2007
LIANA (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	04.2004 >