POMP DIR HYUNDAI ACCENT

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771866894



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**111 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Poulies	**sans poulie**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**6**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**3 heure**
Fixation de la poulie	**Vissée**
Nombre de point de fixation arrière	**1**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CHEVROLET		
SPARK (M300) - 1.0 LPG	65 ch	07.2010 >
SPARK (M300) - 1.0	68 ch	03.2010 >
SPARK (M300) - 1.0 LPG	68 ch	03.2010 >
SPARK (M300) - 1.2	82 ch	03.2010 >
SPARK (M300) - 1.2 LPG	82 ch	03.2010 >

HYUNDAI		
ACCENT (00-05) (LC) - 1.5 CRDi	82 ch	04.2002 > 11.2005
ACCENT (00-05) 3 volumes (LC) - 1.5 CRDi	82 ch	01.2002 > 11.2005