Kit détection de CO2

Référence : AC 3300



Libellé article	Kit détection de CO2
Code barre	3700461410413
Texte	1- Positionner en lieu et place du bouchon de radiateur ou de vase d'expansion, le tube en plexiglas contenant une dose indiquée de liquide traceur (moteur chaud). 2- Placer la poire sur le tube et actionner celle-ci à plusieurs reprises. Les gaz contenus dans le circuit de refroidissement se mélangent au liquide traceur. Le liquide de test bleu change de couleur (vire au jaune) s'il y a une fuite de combustion interne et donc une présence de gaz CO2 dans le liquide de refroidissement. Constat : problème au joint de culasse.
Caractéristiques	- permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le radiateur. - le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée. - identification rapide d'un joint de culasse défectueux.
Durée de garantie	2 ans
Contenance (ml)	250 ml
Contenance (l)	0,25 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)