POMP DIR HYUNDIA ELANTRA

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771165485



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**100 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Poulies	**sans poulie**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**3**
Longueur globale [mm]	**88 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**12 heure**
Fixation de la poulie	**Vissée**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

HYUNDAI		
COUPE (GK) - 1.6 16V	105 ch	03.2002 > 08.2009
	107 ch	03.2002 > 08.2009
COUPE (GK) - 2.0	136 ch	08.2001 > 08.2009
	139 ch	03.2002 > 08.2009
COUPE (GK) - 2.0 GLS	143 ch	02.2003 > 08.2009
ELANTRA (00-06) (XD) - 1.8	132 ch	06.2000 > 07.2006
ELANTRA (00-06) (XD) - 2.0	139 ch	06.2000 > 07.2006
	141 ch	06.2000 > 07.2006
	143 ch	10.2003 > 07.2006
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 1.8	132 ch	06.2000 > 07.2006
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 2.0	139 ch	06.2000 > 07.2006
	141 ch	06.2000 > 07.2006
	143 ch	10.2003 > 07.2006
TIBURON Coupé - 2.0 CVVT	143 ch	10.2006 > 12.2008
TRAJET (FO) - 2.0	140 ch	01.2004 > 07.2008
TRAJET (FO) - 2.0 CRDi	113 ch	04.2001 > 07.2008
TRAJET (FO) - 2.0	136 ch	**02.2004 > 07.2008**