POMP DIR OUTLANDER I 2.0

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771437988



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**144 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**5**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Position de la pipe d'entrée [h]	**3 heure**
Fixation de la poulie	**Pressée**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MITSUBISHI		
LANCER (03-07) 3 volumes (CS_A) - 2.0	135 ch	12.2003 > 12.2013
LANCER (03-07) Break (CS_W) - 2.0	135 ch	09.2003 > 12.2007
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0	136 ch	05.2003 > 10.2006
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 4WD	136 ch	05.2003 > 10.2006
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 Turbo 4WD	201 ch	04.2004 > 10.2006
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 Turbo-R 4WD	241 ch	**05.2003 > 10.2006**