POMP DIR BENTLEY

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771344507



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Position de la pipe d'entrée [h]	**8 heure**
Nombre de point de fixation arrière	**1**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BENTLEY		
CONTINENTAL FLYING SPUR - 6.0	560 ch	03.2005 > 12.2010
CONTINENTAL FLYING SPUR - 6.0 FLEX	610 ch	09.2008 > 02.2013
CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0 GT	560 ch	06.2003 > 12.2011
CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0 FLEX	575 ch	11.2010 > 12.2013
CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0 GT Speed	610 ch	09.2007 > 12.2011
CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0	626 ch	09.2012 > 07.2018
CONTINENTAL (2010-) Coupé - 6.0 Supersports	630 ch	**03.2010 > 12.2011**
CONTINENTAL (2010-) Cabriolet - 6.0 AWD	560 ch	06.2006 > 04.2011
	575 ch	11.2011 > 07.2018
CONTINENTAL (2010-) Cabriolet - 6.0 GTC Speed AWD	626 ch	09.2012 > 07.2018
CONTINENTAL (2010-) Cabriolet - 6.0 FLEX AWD	630 ch	03.2010 > 12.2013

VW		
PHAETON (3D2) - 3.6 V6 4motion	280 ch	11.2008 > 03.2016
PHAETON (3D2) - 6.0 W12 4motion	420 ch	04.2002 > 12.2005
	450 ch	05.2005 > 03.2016