Blocage vilebrequin PSA 1.2 puretech 12V Turbo

Référence : OM 3799



Libellé article	Blocage vilebrequin PSA 1.2 puretech 12V Turbo
Code barre	3701555311982
Texte	Convient aux 1.0 & 1.2 EB0 / EB2, moteurs 3 cylindres à courroie montés sur toute la gamme Citroën/Peugeot ainsi que sur les modèles à plateforme partagée des gammes Toyota et Vauxhall/Opel.
Codes moteurs	EB0 , EB2 , EB2ADT , EB2ADTD , EB2ADTDB , EB2ADTS , EB2ADTX , EB2D , EB2DT , EB2DTM , EB2DTS , EB2DTSD , EB2DTSM , EB2F , EB2FA , EB2FAD , EB2FB , EB2FD , EB2LTD , EB2LTDH2 , HM01 , HM02 , HM03 , HM05 , HN01 , HN02 , HN03 , HN04 , HN05 , HN07 , HN09 , ZM01 , EB0 , EB2 , EB2D , EB2F , EB2 , EB2F , EB2ADT , EB2ADT , EB2ADTD , EB2ADTDB , EB2ADTS , EB2ADTX , EB2D , EB2FD , EB2DT , EB2DTM , EB2DTS , EB2DTSD , EB2DTSM , EB2FA , EB2FAD , EB2FB , EB2LTD , EB2LTDH2 , HMH , HMH , HM05 , HMM , HMM , HM05 , HMP , HMP , HM01 , HMR , HMR , HM05 , HMT , HMT , HM01 , HMU , HMU , HM01 , HMX , HMX , HM03 , HMY , HMY , HM02 , HMZ , HMZ , HM01 , HNE , HNE , HN05 , HNK , HNK , HN05 , HNN , HNN , HN07 , HNP , HNP , HN05 , HNS , HNS , HN05 , HNV , HNV , HN04 , HNW , HNW , HN03 , HNX , HNX , HN02 , HNY , HNY , HN02 , HNZ , HNZ , HN01 , HPW , HPW , HN09 , HPY , HPY , HN09 , ZMZ , ZMZ , ZM01
Durée de garantie	5 ans
Type de véhicule	VL

Compatible pour véhicule de marque	PSA
Motorisation	1.2
Type de carburant	Essence
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Gamme de produit	Approuvé par SNR
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)