**JOINT NEUF CHRYSLER-LE BA**

Pièce neuve

FKJAKJ

3599771180990



## DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | **côté roue** |
| Denture extérieure, côté roue | **26** |
| Denture intérieure, côté roue | **32** |
| Diamètre de la rotule côté roue [mm] | **92 mm** |
| Ø épaulement CR [mm] | **54** |
| Position du clip de maintien | **Intérieur** |

## PHOTOS







Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

| CHRYSLER | | |
|---|---|---|
| VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i | 98 ch | 01.1991 > 09.1995 |
| | 101 ch | 08.1990 > 09.1995 |
| VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 | 141 ch | 10.1990 > 09.1995 |
| VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i | 147 ch | 01.1991 > 09.1995 |
| VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i | 150 ch | 08.1990 > 09.1995 |
| | 163 ch | 08.1990 > 09.1995 |
| VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD | 118 ch | 01.1992 > 09.1995 |
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i | 133 ch | 01.1995 > 03.2001 |
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i | 151 ch | 01.1995 > 03.2001 |
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD | 166 ch | 01.1995 > 03.2001 |
| | 178 ch | 01.1995 > 03.2001 |
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD | 116 ch | 01.1995 > 03.2001 |