POCH.JOINTS TURBO

Pièce neuve

FAVAAV

3599771403006



DONNEES TECHNIQUES

Nombre de positions	**25**

PHOTOS



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
AIRCROSS - 1.8 HDi 150	150 ch	**04.2012 > 12.2017**
AIRCROSS - 1.8 HDi 150 AWC	150 ch	04.2012 >

MITSUBISHI		
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D	116 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D 4WD	116 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D	150 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D 4WD	150 ch	06.2010 >
	150 ch	06.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >
	150 ch	06.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >
	150 ch	06.2010 >

PEUGEOT		
4008 - 1.8 HDi	150 ch	05.2012 >
4008 - 1.8 HDi AWC	150 ch	05.2012 >