POMP DIR XANTIA 3P+ACCU

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771994665



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ã [mm]	**130 mm**
Poulies	**avec poulie Ã gorge**
Article complÃ©mentaire / Info complÃ©mentaire 2	**avec sphÃ¨re accu**
pour fabricants de directions	**CITROÃN**
Nombre de gorges	**6**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Longueur globale [mm]	**142 mm**
Filetage raccord conduite de pression	**Ã10mm**
Filetage raccord de retour	**2 (F12x100)**
Fixation de la poulie	**PressÃ©e**

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-146 Montage Citroën avec sphère de suspension

Avant montage, comparez la piÃ¨ce reÃ§ue Ã celle d'origine afin de vÃ©rifier que la bonne piÃ¨ce a Ã©tÃ© choisie et peut Ãªtre montÃ©e sur le vÃ©hicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 03.2001
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 04.2003
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 12.2001
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 04.2003
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 04.2003
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000