POMP DIR BMW X5 E70 4.8 S

Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP

3599771644584



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**LuK**
Fixation de la poulie	**Sur embase**
Nombre de point de fixation arrière	**3**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 4.8 i xDrive	355 ch	**02.2007 > 09.2008**
X5 (07-13) (E70) - xDrive 48 i	355 ch	10.2008 > 03.2010