DP3691

POMP DIR MX5 -98

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771412015



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Poulie pour courroies - Ø [mm]	**124 mm**
Poulies	**avec poulie à gorge**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
Article complémentaire / Info complémentaire 2	**avec capteur**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Nombre de gorges	**4**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm**
Filetage raccord de retour	**M14x150**
Position de la pipe d'entrée [h]	**6 heure**
Fixation de la poulie	**Pressée**
Nombre de point de fixation arrière	**1**

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MAZDA		
MX-5 (89-98) (NA) - 1.6	90 ch	01.1995 > 04.1998
	115 ch	05.1990 > 01.1994
MX-5 (89-98) (NA) - 1.8	130 ch	01.1993 > 04.1998
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8	146 ch	08.2002 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	146 ch	11.2000 > 10.2005